

Port micro USB
Témoin de charge
Bouton P1

Eteint
Commutateur
Allumé


MONTÉE
STOP
DESCENTE

Charger le moteur minimum 6h avant la 1^{ère} utilisation

Télécommande bi-directionnelle


Délai max. entre 2 manipulations: 10"

1 - Appairage de la télécommande au moteur



✓ OK

2 - Inversion du sens de rotation (si besoin)



✓ OK

3 - Réglage des butées hautes



✓ OK

4 - Réglage des butées basses



✓ OK